

事例1



件名	天満橋 宮崎市 国道269号線
記事	過去2社が網を設置したが効果なし
	鳩・スズメを100%シャットアウト
	弊社施工後4年経過しても異常無




PHOT 2

天満橋遠景



PHOT 3

他社施工 鳩が絡まった



PHOT 4

丸い柱にも接着可能



PHOT 5

弊社施工

事例2




件 名	野島橋 宮崎市 国道220号線
記 事	NETIS対象工事
	鳩・スズメを100%シャットアウト
	弊社施工後2年経過しても異常無
	塩ビ管があっても施工可能



PHOT 2

野島橋遠景



PHOT 3

桁下の複雑な形状にも対応



PHOT 4

桁下の複雑な形状にも対応


PHOT 5

PHOT 5

事例3



件 名	大淀大橋 宮崎市 県道341号線
記 事	ボックス桁のため可動部・固定部の隙間から鳩が侵入営巣
	鳩・スズメを100%シャットアウト
	設置箇所が狭小かつ、河口付近の為塩害があるため弊社製品を採用
	弊社施工後2年経過しても異常無



PHOT 2

大淀大橋遠景



PHOT 3

ボックス桁内部



PHOT 4

ボックス桁内部

PHOT 5

PHOT 5

事例4



件名	五輪大橋 長野市 国道230号線
記事	長野県発注 藤森建設工業株式会社施工
	鳩・スズメを100%シャットアウト
	弊社施工後1年経過しても異常無、追加工事決定
	熟練工でなくても設置可能



平成4年(1992年) 11径間鋼鈑桁 L=568m
上信越道長野IC開設に伴う道路改良により架設



PHOT 2 天満橋遠景	PHOT 3 複雑な形状でも設置可能
PHOT 4	PHOT 5
PHOT 4	PHOT 5

樹木編 事例1



件 名	宮崎銀行街路樹防鳥網設置
記 事	宮崎市 株式会社中村園芸場施工
	楠剪定後網を設置
	伸縮タイプのC-8.2netを販売
	ムクドリによるフンの被害が全く無くなった



PHOT 2 網設置状況



PHOT 3 網設置状況

PHOT 4

PHOT 4

PHOT 5

PHOT 5